3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr. 550

# Būves tehniskās apsekošanas atzinums

1. Būves nosaukums un atrašanās vieta

*Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK kods 5416:01 pik.32/55-148/00,204/10-310/55, Brīvzemnieku, Alojas, Staiceles pagasti, Alojas novads*

2. Būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs *Latvijas valsts LR Zemkopības ministrijas personā,*
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs
*reģ. Nr.90000064161, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981,*
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs)

3. Apsekotājs : *Uldis Podnieks: LMB sertifikāts Nr.45-289*
(fiziskās personas vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs, tālruņa numurs )

4. Vispārīgas ziņas par būvi:

1) viena īpašuma/koplietošanas/pašvaldības/*valsts meliorācijas sistēma*
(vajadzīgo pasvītrot)

2) būvprojekta nosaukums, ar kādu būve nodota ekspluatācijā
*deviņi meliorācijas objekti ar kopējo nosusināto ietekmēto platību 735.8ha, (Limbažu raj. Kolhoza "Ļeņina karogs" Teteru zemes gabals, "Mežurgas", Limbažu raj. l/a "Ļeņina karogs" Sprīdīšu zemes gabals, Limbažu raj. l/a "Ļeņina karogs" Pauru zemes gabals, Limbažu raj. l/s "Ļeņina karogs" Vilciņu objekts, Limbažu raj. l/a "Komunisma ceļš" Karogu zemes gabals, Limbažu raj. kolhoza "Staicele" Joglas zemes gabals, Limbažu raj. kolhoza "Staicele" Rungas zemes gabals, Limbažu raj., kolhoza "Staicele" Sači II zemes gabals.*

3) gads, kurā būve nodota ekspluatācijā:
*mel. obj Teteri 1982. g šifrs- 29837, nosusinātā ietekmētā platība 82.1 ha. Mežurgas 1965 g. šifrs-, nosusinātā ietekmētā platība 54 ha, mel.obj Sprīdīši 1972. g šifrs- 27093, nosusinātā ietekmētā platība 46.0 ha., mel.obj Pauri 1972. g šifrs- 27416, nosusinātā ietekmētā platība 19.3 ha., mel.obj Vilciņi 1966. g šifrs- 17027, nosusinātā ietekmētā platība 76.0 ha. Karogi , 1969.g.,šifrs 26390, nosusinātā ietekmētā platība135.5 ha, Joglas 1977.g.,šifrs 29511, nosusinātā ietekmētā platība 177.7ha, Rungas 1982g.,šifrs 41898, nosusinātā ietekmētā platība 50.6ha, Sači II 1979.g.,šifrs 41064, nosusinātā ietekmētā platība 94.6 ha*

4) zemes vienības kadastra apzīmējums *saraksts pielikumā nr.2*

5) būves meliorācijas kadastra numurs: *Ūdenssaimniecisko iecirkņu klasifikatora kods: 5416:01*

6) informācija par būvprojekta izpilddokumentāciju:

*Būvprojekta izpilddokumentācija atrodas VSIA „ZM nekustamie īpašumi" tehniskās dokumentācijas glabātuvē Limbažos, Jūras ielā -58*
(nosaukums, glabāšanas vieta)

5. Būves galvenie tehniskie rādītāji (nosusinātā platība, būves garums u. tml.)
*Valsts ūdensnoteka Jogla ŪSIK kods 5416:01 pik.32/55-148/00,204/10-310/55, 22.19 km garā posmā ar nosusināto ietekmēto platību 735.8 ha, 5 caurtekas, 96 gab. drenu iztekas, pieguļošās platības apsaimnieko 111 saimniecības. Ietekmētā meža platība aptuveni 240 ha.*

6. Atsevišķu būvju tehniskā stāvokļa novērtējums un atbilstība normatīvo aktu prasībām, apsekošanā konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts

*Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla gultne posmos pik.32/55-148/00 un pik. 204/10-310/ 22.19 km kopgarumā nenodrošina pavasara palu maksimālo caurplūdumu ar 10% pārsniegšanas varbūtību izvadīšanu pa izvēlēto šķērsgriezumu, kā arī nenodrošina, lai vasaras pusgada vidējie ūdens līmeņi ūdensnotekā garantētu nosusināšanas tīkla aplēses caurplūduma uztveršanu un novadīšanu bez ūdens līmeņa uzstādinājuma. Ilglaicīgi nav veikti kopšanas darbi, gultnē ir daudz sanešu. Apsekotajā posmā ūdensnotekas gultne aizaugusi ar ūdensaugiem, niedrēm un krūmiem. Bebru darbības rezultātā daudzās vietās aizsprostota un aizsērējusi, nenodrošina LIZ un meža zemju prasībām atbilstošu ūdens teci. VNŪ Jogla nenodrošina normatīvo aktu izvirzītās prasības piegulošo platību nosusināšanai. Nepieciešama ūdensnotekas gultnes pārtīrīšana, un atjaunošana. Ūdensnoteka nenodrošina apkārtējo meliorēto platību nosusināšanu. Pieguļošās platības pārmitras. Caurteka pie piketa 307/00 aizsērējusi, sabrukusi, atrodas avārijas stāvoklī. Caurteka pie piketa 305/00 šķērso valsts vietējo autoceļu V123 Ārciems-Puikule-Urga-Braslava-aizsērējusi, atrodas zem ūdens, nenodrošina ūdens caurplūdi. Caurteka pie piketa 289/00 šķērso valsts reģionālo autoceļu P13 Limbaži-Aloja-aizsērējusi, daļēji atrodas zem ūdens, nenodrošina ūdens caurplūdi. Caurteka pie piketa 281/70 normālā stāvoklī, nav aizsērējusi, grodi nedaudz atdalījušies un veido nelielas spraugas. Caurteka pie piketa 255/40 šķērso valsts reģionālo autoceļu P13 Limbaži-Aloja-aizsērējusi, atrodas zem ūdens, nenodrošina ūdens caurplūdi. Dubultā caurteka pie piketa 147/50 aizsērējusi, sagāzušies gala nostiprinājumi, atdalījušies grodi, avārijas stāvoklī. Iepriekšminēto ūdensnotekas defektu un bojājumu rezultātā ietekošo grāvju un drenāžas tīkls tikai daļēji pilda savas funkcijas, līdz ar to nav iespējams pilnvērtīgi novadīt ūdeņus no ūdensnotekai pieguļošo lauku un mežu teritoriju platībām, radot plūdu apdraudējumu lauku teritoriju iedzīvotājiem.Apsekotajā posmā Joglas gultnē nav nodrošināts videi draudzīgu meliorācijas sistēmas elementu pielietojums.*

7. Ieteikumi:
1) veikt turpmāku detalizētu (instrumentālu) izpēti X
2) izpildīt inženierizpētes darbus un izstrādāt ūdensnotekas **atjaunošanas** būvprojektu X
3) _____ ☐

8. Paredzamie būvdarbi:
*Apauguma novākšana, Joglas gultnes šķērsprofila un garenkrituma atjaunošana posmos pik. pik.32/55-148/00,204/10-310/55, kopgarums 22.19 km ,aptuvenā izrokamā kubatūra ~55.5 t.m$^3$, sedimentācijas baseina izveide, 96 drenu izteku atjaunošana, pārbūvēt caurtekas Ø virs 1,0m ( pie pik. 147/50,255/40,289/00,305/00,307/00) 5.gab ar kopējo garumu 65 m,*

9. Būves atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu izmaksas
*370 000, 00 EUR (trīs simti septiņdesmit tūkstoši eiro, 00 centi)*

Pielikumā:

1) *Valsts nozīmes ūdensnotekai Jogla pieguļošo zemes vienību kadastra apzīmējumi, ŪSIK kods 5416:01 pik.32/55-148/00,204/10-310/55, Brīvzemnieku, Alojas, Staiceles pagasti, Alojas novads uz 2 lapām.*

*2) Būvobjekta pārskata plāns uz 1 lapas.*

3) *Fotofiksācija 14 fotogrāfijas uz 4 lapām.*

Tehniskā apsekošana veikta 2016. gada 16.,17. jūnijā.

Būvspeciālists (kurš veicis tehnisko apsekošanu)

*Uldis Podnieks LMB sertifikāts Nr.45-289*

(vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., paraksts)

Iepazinos:

Būvniecības ierosinātājs Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi",

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

reģistrācijas Nr.40003338257, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba

(amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Saskaņots:

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Vidzemes reģionālās meliorācijas nodaļas amatpersona

*Ivars Kupčs*

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīmes.

1. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Būvju tehniskās apsekošanas atzinuma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.




Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Vidzemes reģionālā nodaļa

Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, pik. 32/55-148/00, 204/10-310/55 atjaunošana Staiceles, Alojas, Brīvzemnieku pagastos, Alojas novadā

| 2016. gads | Pārskata plāns | |
|---|---|---|
| Sagatavoja meliorācijas kadastra nodaļas vadītājs | | V. Groza |
| Vidzemes reģionālās meliorācijas nodaļas vadītājs | | I. Kupčs |

**Apzīmējumi**

Valsts nozīmes ūdensnoteka

Ūdensnotekas atjaunojamais posms

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla piegulošo zemes vienību kadastra apzīmējumi ŪSIK kods 5416:01 pik.32/55-148/00,204/10-310/55, Brīvzemnieku, Alojas, Staiceles pagasti, Alojas novads

| Nr.p.k. | Zemes vienības kadastra apzīmējums | Īpašuma nosaukums | Īpašnieka vārds, uzvārds/nosaukums | Īpašnieka adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 480 010 081 | | | |
| 2 | 66 480 010 121 | | | |
| 3 | 66 480 010 238 | | | |
| 4 | 66 480 010 057 | | | |
| 5 | 66 480 010 177 | | | |
| 6 | 66 480 010 018 | | | |
| 7 | 66 480 010 115 | | | |
| 8 | 66 480 010 117 | | | |
| 9 | 66 480 010 116 | | | |
| 10 | 66 480 010 148 | | | |
| 11 | 66 480 010 147 | | | |
| 12 | 66 480 010 118 | | | |
| 13 | 66 480 010 094 | | | |
| 14 | 66 480 010 079 | | | |
| 15 | 66 480 010 071 | | | |
| 16 | 66 480 010 145 | | | |
| 17 | 66 480 010 165 | | | |
| 18 | 66 480 010 029 | | | |
| 19 | 66 480 010 005 | | | |
| 20 | 66 480 010 197 | | | |
| 21 | 66 480 010 161 | | | |
| 22 | 66 480 010 086 | | | |
| 23 | 66 270 040 132 | | | |
| 24 | 66 270 040 163 | | | |
| 25 | 66 270 040 069 | | | |
| 26 | 66 270 040 133 | | | |
| 27 | 66 270 040 053 | | | |
| 28 | 66 270 040 065 | | | |
| 29 | 66 270 040 142 | | | |
| 30 | 66 270 040 081 | | | |
| 31 | 66 270 040 141 | | | |
| 32 | 66 270 040 140 | | | |
| 33 | 66 270 040 112 | | | |
| 34 | 66 270 040 047 | | | |
| 35 | 66 270 040 039 | | | |
| 36 | 66 270 040 051 | | | |
| 37 | 66 270 040 147 | | | |
| 38 | 66 270 040 062 | | | |
| 39 | 66 270 040 028 | | | |
| 40 | 66 270 040 155 | | | |
| 41 | 66 270 040 156 | | | |
| 42 | 66 270 040 040 | | | |
| 43 | 66 270 040 042 | | | |
| 44 | 66 270 020 272 | | | |
| 45 | 66 270 020 047 | | | |
| 46 | 66 270 020 041 | | | |
| 47 | 66 270 020 103 | | | |
| 48 | 66 270 020 261 | | | |
| 49 | 66 270 020 170 | | | |
| 50 | 66 270 040 292 | | | |
| 51 | 66 270 020 168 | | | |
| 52 | 66 270 010 009 | | | |
| 53 | 66 270 010 022 | | | |
| 54 | 66 270 010 015 | | | |
| 55 | 66 270 010 005 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 66 270 010 029 | | | |
| 57 | 66 270 010 018 | | | |
| 58 | 66 270 010 019 | | | |
| 59 | 66 270 010 027 | | | |
| 60 | 66 270 010 034 | | | |
| 61 | 66 270 010 003 | | | |
| 62 | 66 270 010 028 | | | |
| 63 | 66 270 010 026 | | | |
| 64 | 66 370 080 019 | | | |
| 65 | 66 270 080 010 | | | |
| 66 | 66 270 080 071 | | | |
| 67 | 66 370 080 038 | | | |
| 68 | 66 370 080 075 | | | |
| 69 | 66 370 080 082 | | | |
| 70 | 66 370 080 029 | | | |
| 71 | 66 370 080 028 | | | |
| 72 | 66 370 080 064 | | | |
| 73 | 66 370 080 080 | | | |
| 74 | 66 370 080 004 | | | |
| 75 | 66 370 080 066 | | | |
| 76 | 66 370 080 078 | | | |
| 77 | 66 370 080 069 | | | |
| 78 | 66 370 080 070 | | | |
| 79 | 66 370 080 055 | | | |
| 80 | 66 370 080 023 | | | |
| 81 | 66 370 080 016 | | | |
| 82 | 66 370 080 122 | | | |
| 83 | 66 370 080 085 | | | |
| 84 | 66 370 080 120 | | | |
| 85 | 66 370 080 056 | | | |
| 86 | 66 370 080 050 | | | |
| 87 | 66 370 080 006 | | | |
| 88 | 66 370 080 037 | | | |
| 89 | 66 370 080 045 | | | |
| 90 | 66 370 080 046 | | | |
| 91 | 66 370 080 003 | | | |
| 92 | 66 370 080 068 | | | |
| 93 | 66 370 050 044 | | | |
| 94 | 66 370 050 009 | | | |
| 95 | 66 370 090 026 | | | |
| 96 | 66 270 020 028 | | | |
| 97 | 66 270 040 154 | | | |
| 98 | 66 270 020 094 | | | |
| 99 | 662 770 040 042 | | | |
| 100 | 66 270 020 452 | | | |
| 101 | 66 270 020 170 | | | |
| 102 | 66 370 080 093 001 | | | |
| 103 | 66 370 080 098 | | | |
| 104 | 66 370 080 122 | | | |
| 105 | 66 480 010 261 | | | |
| 106 | 66 480 010 248 | | | |
| 107 | 66 480 010 202 | | | |
| 108 | 66 270 040 224 | | | |
| 109 | 66 270 040 225 | | | |
| 110 | 66 270 040 222 | | | |
| 111 | 66 270 040 206 | | | |

Sagatavoja A. Virkstenis

**Pielikums Nr.3**

# Fotofiksācija
# Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, pik.32/55-148/00,204/10-310/55, 146/20-192/25 atjaunošana Staiceles, Alojas, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 caurteka pie pik.307/00

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 caurteka pie pik.307/00

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.289/00

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.268/00

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.255/40



Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.254/00

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.214/00

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.213/80



Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.147/50

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.147/60

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.80/80

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 pie pik.80/80

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 tilts pie pik.75/80

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla ŪSIK 5416:01 tilts pie pik.59/20

Foto autors A. Virkstenis